









Placa	Concepto técnico para baja	Registro Fotográfico
29111	<p>BASTONES DE MONTAÑISMO:</p> <p>El bastón de montañismo de placa interna No 29111, tiene el mecanismo de bloqueo averiado, el cuerpo del bastón se encuentra partido en dos, a su vez la punta se encuentra desgastada y en mal estado.</p>	
29112	<p>BASTONES DE MONTAÑISMO:</p> <p>El bastón de montañismo de placa interna No 29112, tiene el mecanismo de bloqueo averiado, a su vez la punta, la roseta y el regatón se encuentran desgastados.</p>	
1610	<p>PAPELOGRAFO TABLERO EN ACRILICO:</p> <p>El tablero se encuentra con imperfecciones y deterioros en el acrílico, su soporte en madera se encuentra dañado, húmedo y podrido, con agujeros ocasionados por la polilla. Es un elemento que se adquirió hace 25 años por lo cual ya cumplió su vida útil.</p>	



Dispositivo	Estado Físico	Funcionalidad
<p>Cámara Web Genius</p> 	Carcasa averiada	No transmite video
<p>Mouse Óptico USB S/N 317BU</p>	Cable con fracturas	Botones no funcionan




Placa	Concepto técnico para baja	Registro Fotográfico
50738	<p>JUEGO DE SALA EN TUBO: El juego de sala en tubo con número de placa interno 50738 está conformado por cuatro unidades; dos muebles pequeños, uno grande y una mesa de centro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cojinería: Se evidencia que se presenta averías en la cojinería, esto corresponde al desgaste en la tela externa que cubre a estos cojines. • Estructura: La estructura del juego de sala se encuentra fabricado en hierro, la cual en la actualidad se ve con graves daños, desde deterioros en la pintura, ya que presenta oxidación, hasta la soldadura que sostiene y une las piezas, puesto que los tubos se encuentran partidos y en la actualidad se encuentran amarrados con madera y fibra, lo cual es un riesgo para las personas. En las imágenes se pueden apreciar los daños que se presentan en cada una de las unidades que conforman el juego de sala. • Mesa de centro: El vidrio de la mesa de centro se encuentra con el vidrio lacrado y su estructura con oxidación. <p>Conclusión: Teniendo en cuenta que el juego de sala en tubo con número de placa interna 50738 fue adquirido desde el año 2005, se puede evidenciar que este mobiliario ha estado al servicio del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos durante 14 años, aproximadamente. De acuerdo</p>	



PLACA: 50732
DESCRIPCIÓN:
 MINICOMPONENTE SAMSUNG MAX-ZS550.
VALOR DE COMPRA: \$580.000
FECHA DE INGRESO: 13/10/2005
ESTADO: Malo
JUSTIFICACIÓN PARA DAR DE BAJA / CONCEPTO TÉCNICO:
 Presenta daños en la unidad de CD y unidades de casset, el circuito integrado de amplificación de audio se encuentra dañado por corto circuito interno. Teniendo en cuenta la fecha de adquisición del minicomponente y el artículo 137 del E.T, se considera que los equipos tienen una vida útil de 10 años, por lo cual se concluye que este ya cumplió su vida útil, está obsoleto.






		
Modem ZTE	Conectores del puerto USB sulfatados	Tecnología de conectividad Obsoleta
		
Teclado Genius	Teclas borradas, desajuste de la mayoría de las teclas, conector USB sulfatado	Teclas averiadas y control de respuesta con retardo, algunas teclas no responden
		
Mouse Genius S/N 151323501026	Conector USB sulfatado	NetScroll no responde, un botón no responde
		
Impresora DeskJet F4280 S/N CN8AK2R20X, Cable USB, Adaptador, CD, Manual	Inyectores tapados	No imprime

		
Software AcrView (Con Llave), Manuales 825871100416 (Imagen)	No existen medios de instalación	Software con alto grado de obsolescencia
UPS Qbex 2000VA, Mod: Electra 2000, S/N 629300120, CD, Cable de datos 	Carcasa averiada, cable de poder fracturado	No enciende, baterías agotadas en deterioro excesivo y posible sulfatación de la tarjeta del inversor
Computador Portátil HP 550 AMD Turión TL60, Pantalla 15.4" WXGA, Ram 1 Gb, HDD 160 Gb, Windows VB, S/N 2620N9 	Carcasa averiada, unidad de cd-rom averiada	No enciende, mother board en corto, batería sulfatada

		
UPS Smart 3000VA/2700W, In 120W, Out 120W, Interface S/N: SJS053102262715197	Carcasa averiada	Baterías agotadas y deterioro excesivo
		
Computador HP DC5700, HDD 120 Gb, Ram 1 Gb, Procesador Intel Pentium 4 	Fuente de poder dañada, teclado y mouse en mal estado, monitor con laceraciones en la pantalla	CPU no enciende, monitor con bastante desgaste lumínico, teclado y mouse no funcionan
Inversor Baku 600 W / 12V	Olor a quemado, no tiene cables	Inversor alarmado y no convierte 12VA a 110VA

		
Cámara digital Panasonic; s/wq9ba001807 	Deterioro físico excesivo del dispositivo	Desgaste de elementos como botones, suciedad en lente, obsolescencia del dispositivo
Cámara digital Panasonic; s/wq9ba002214	Deterioro físico excesivo del dispositivo	Desgaste de elementos como botones, suciedad en lente, obsolescencia del dispositivo

		
UPS MGE EX 2200 2 KUA 	Deterioro de botones y clavijas de conexión, carcasa con abolladuras y panel con deterioro	Baterías con excesivo desgaste, presenta sulfatación de elementos internos, posiblemente el inversor se encuentre averiado por la acumulación de sulfatos en los conectores internos del dispositivo
UPS MGE EX 2200 2 KUA 	Deterioro de botones y clavijas de conexión, carcasa con abolladuras y panel con deterioro	Baterías con excesivo desgaste, presenta sulfatación de elementos internos, posiblemente el inversor se encuentre averiado por la acumulación de sulfatos en los conectores internos del dispositivo

