

Se realiza una inspección física y se observa que la brújula se encuentra rota, deteriorada y desarmada. Como se observa en la **Figura 2**, la aguja magnética, el espejo, el vidrio protector y demás elementos están sueltos de la estructura principal o caja de la brújula. Además el nivel y el clinómetro se encuentran descalibrados.




Figura 2. Estado físico Brújula de placa 20070.

<p>inventario 474656</p> 		<p>botón de encendido no funciona, mouse presenta desajuste en conector PS/2, en general el PC tiene un alto grado de obsolescencia, ya tiene muchas fallas tanto en disco como en periféricos, no se justifica realizar reparaciones debido a sus bajas prestaciones.</p>
<p>Videoprojector Epson Powerlite 77c- p177c. Jx8f790157l.</p> 	<p>Desajuste de carcasa, suciedad interna del lente del proyector</p>	<p>Presenta desgaste en la lámpara, disipador de calor no cumple con la función adecuadamente por tal motivo se genera recalentamiento, el lente de proyección presenta desajuste por uso, no se justifica realizar reparaciones en el equipo</p>
<p>TECLADO USB EN ESPAÑOL SERIE N°3482852 PLACA DE INVENTARIO 48009</p> 	<p>Desajuste en teclas y conector</p>	<p>Presenta fallas de latencia en respuesta de estimulación de teclas, algunas no responden por daño físico</p>
<p>TECLADO HP S/N BAUHR0IVB0MC1G, PLACA INVENTARIO 46153</p> 	<p>Desajuste en teclas y conector</p>	<p>Presenta fallas de latencia en respuesta de estimulación de teclas, algunas no responden por daño físico</p>
<p>CAMARA WEB GENIUS, PLACA INVENTARIO 28345</p> 	<p>Carcasa averiada, cable con fracturas interiores</p>	<p>Carcasa fracturada, con daño en conector y cable</p>
<p>TECLADO HP - Ps2</p>	<p>Desajuste en teclas y conector</p>	<p>Presenta fallas de latencia en</p>

BDMEP0C5Y6DMPT, PLACA
INVENTARIO 48674




respuesta de estimulación de
teclas, algunas no responden por
daño físico

Equipo GPS con Placa 20962

Estado Físico.

Se realiza una inspección física y se encuentran problemas relacionados con las gomas de protección, todos los botones del equipo (menu, zoom in, zoom out, desplazamiento, encendido y apagado), antena deteriorada, además de inconvenientes con el compartimiento para baterías ya que este se encuentra dañado por desgaste.



Equipo GPS con Placa 20964

Estado Físico.

Se realiza una inspección física y se encuentran problemas relacionados con las gomas de protección, todos los botones del equipo (menu, zoom in, zoom out, desplazamiento, encendido y apagado), antena deteriorada, además de inconvenientes con el compartimiento para baterías ya que este se encuentra dañado por desgaste.



Equipo GPS con Placa 20972

Estado Físico.

Se realiza una inspección física y se encuentran problemas relacionados con las gomas de protección, todos los botones del equipo (menu, zoom in, zoom out, desplazamiento, encendido y apagado), además de inconvenientes con el compartimiento para baterías ya que este se encuentra dañado por desgaste.





Figura 1. Estado Físico navegador GPS de placa 20972

placa 20973 de Marca MAGELLAN |

Estado Físico.


Se realiza una inspección física y se encuentran problemas relacionados con las gomas de protección, todos los botones del equipo (menu, zoom in, zoom out, desplazamiento, encendido y apagado), además de inconvenientes con el compartimiento para baterías ya que este se encuentra dañado por desgaste.




placa 20975 de Marca MAGELLAN

Estado Físico.

Se realiza una inspección física y se encuentran problemas relacionados con las gomas de protección, todos los botones del equipo (menu, zoom in, zoom out, desplazamiento, encendido y apagado), además de inconvenientes con el compartimiento para baterías ya que este se encuentra dañado por desgaste.



Elemento: Elemento controlable	
Descripción: CAFETERA HOME ELEMENTS	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 29367	FECHA DE INGRESO: 28/08/2016
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TECNICO: DAÑOS SISTEMA ELÉCTRICO Y VASO	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: SISTEMA ELECTRICO DAÑADO, BASO	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: TELEVISOR SONY 21"	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 43253	FECHA DE INGRESO: 22/07/2003
SERIAL: KV21FM100 4066899	
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TECNICO: DAÑOS EN CONDENSADOR, BOBINA, FLAIBAK, INTEGRADO DE MEMORIA, TAJETA DE CONVERGENCIA Y PROSESADOR.	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DANOS BOTÓN DE ENCENDIDO Y PANTALLA	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: PUESTO DE TRABAJO 150x60 EN AGLOMERADO 25 mm ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESION CON ARCHIVO 2x1 COSTADO METÁLICO	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 21003	FECHA DE INGRESO: 08/10/2008
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO: DAÑOS EN SUS SOPORTES TORNILLOS DE FIJACION, GAVETAS CON SU SOPORTE Y FALDON	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: Este escritorio en su estructura presenta daños y gavetas	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: PUESTO DE TRABAJO 150x60 EN AGLOMERADO 25 mm ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESION CON ARCHIVO 2x1 COSTADO METÁLICO	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 21001	FECHA DE INGRESO: 08/10/2008
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO: DAÑOS EN SUS SOPORTES TORNILLOS DE FIJACION, GAVETAS CON SU SOPORTE Y FALDON	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑOS EN SUS SOPORTES TORNILLOS DE FIJACION, GAVETAS CON SU SOPORTE	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: PUESTO DE TRABAJO 150x60 EN AGLOMERADO 25 mm ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESION CON ARCHIVO 2x1 COSTADO METÁLICO	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 21000	FECHA DE INGRESO: 08/10/2008
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO: DAÑOS EN SUS SOPORTES TORNILLOS DE FIJACION, GAVETAS CON SU SOPORTE Y FALDON	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: PRESENTA DAÑOS EN SU SOPORTE Y GAVETAS TORNILLOS DE FIJACION	

Elemento: Elemento controlable fotos	
Descripción: BINOCULARES 2050 CELESTRON	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 24902	FECHA DE INGRESO: 31/01/2014
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO: PRESENTA DAÑOS EN LENTES	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: PRESENTA DAÑOS (HONGOS) EN LOS LENTES NO PERMITE SI VISION	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: SILLAS PLASTICAS	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 35211	FECHA DE INGRESO: 23/08/1998
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO: PRESENTA DAÑO EN SU ESTRUCTURA	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑO EN SOPORTES Y ESPALDAR	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: SILLA GIRATORIA EN CORDOBAN (N)	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 40095	FECHA DE INGRESO: 23/05/2006
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO: DAÑOS EN SOPORTES Y TORNILLOS DE FIJACION	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑOS EN SU ESTRUCTURA SOPORTE Y ESPALDAR	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: CAMAROTE EN MADERA NOGAL DE 1X2MTS CON ESCALERA Y TABLADO	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 41011	FECHA DE INGRESO: 28/12/2008
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO: DAÑOS SOPORTES Y TRAVESANOS	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑOS EN SU ESTRUCTURA PARALES Y TRAVESANOS	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: CAMAROTE EN MADERA NOGAL DE 1X2MTS CON ESCALERA Y TABLADO	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 475817	FECHA DE INGRESO: 28/12/2008
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO: DAÑOS SOPORTES Y TRAVESANOS	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑOS EN SU ESTRUCTURA PARALES Y TRAVESANOS	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: SILLA ISOCELES SIN BRAZOS CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN CORDOBA CAFÉ, ESTRUCTURA METÁLICA, PINTURA ELECTROSTÁTICA	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 21010	FECHA DE INGRESO: 08/10/2008
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO: DAÑOS EN SOPORTES TORNILLOS DE FIJACION	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑOS EN SU SOPORTE, ESPALDAR Y TORNILLOS DE FIJACION	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: SILLA ISOCELES SIN BRAZOS CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN CORDOBA CAFÉ, ESTRUCTURA METÁLICA, PINTURA ELECTROSTÁTICA	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 21011	FECHA DE INGRESO: 08/10/2008
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO: DAÑOS EN SOPORTES TORNILLOS DE FIJACION	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑOS EN SU SOPORTE, ESPALDAR Y TORNILLOS DE FIJACION	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: SILLA ISOCELES SIN BRAZOS CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN CORDOBA CAFÉ, ESTRUCTURA METÁLICA, PINTURA ELECTROSTÁTICA	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 21007	FECHA DE INGRESO: 08/10/2008
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO: DAÑOS EN SOPORTES TORNILLOS DE FIJACION	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑOS EN SU SOPORTE, ESPALDAR Y TORNILLOS DE FIJACION	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: SILLA ISOCELES SIN BRAZOS CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN CORDOBA CAFÉ, ESTRUCTURA METÁLICA, PINTURA ELECTROSTÁTICA	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 21014	FECHA DE INGRESO: 08/10/2008
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO: DAÑOS EN SOPORTES TORNILLOS DE FIJACION	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑOS EN SU SOPORTE, ESPALDAR Y TORNILLOS DE FIJACION	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: SILLA ISOCELES SIN BRAZOS CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN CORDOBAN CAFÉ, ESTRUCTURA METÁLICA, PINTURA ELECTROSTÁTICA	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 21015	FECHA DE INGRESO: 08/10/2008
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO: DAÑOS EN SOPORTES TORNILLOS DE FIJACION	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑOS EN SU SOPORTE, ESPALDAR Y TORNILLOS DE FIJACION	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: SILLA ISOCELES SIN BRAZOS CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN CORDOBAN CAFÉ, ESTRUCTURA METÁLICA, PINTURA ELECTROSTÁTICA	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 21012	FECHA DE INGRESO: 08/10/2008
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO: DAÑOS EN SOPORTES TORNILLOS DE FIJACION	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑOS EN SU SOPORTE, ESPALDAR Y TORNILLOS DE FIJACION	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: SILLA ISOCELES SIN BRAZOS CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN CORDOBAN CAFÉ, ESTRUCTURA METÁLICA, PINTURA ELECTROSTÁTICA	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 21008	FECHA DE INGRESO: 08/10/2008
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO:	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑOS EN SU SOPORTE, ESPALDAR Y TORNILLOS DE FIJACION	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: SILLA ISOCELES SIN BRAZOS CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN CORDOBAN CAFÉ, ESTRUCTURA METÁLICA, PINTURA ELECTROSTÁTICA	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 21013	FECHA DE INGRESO: 08/10/2008
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO:	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑOS EN SU SOPORTE, ESPALDAR Y TORNILLOS DE FIJACION	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: SILLA ISOCELES SIN BRAZOS CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD, TAPIZADO EN CORDOBAN CAFÉ, ESTRUCTURA METÁLICA, PINTURA ELECTROSTÁTICA	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 21009	FECHA DE INGRESO: 08/10/2008
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO:	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑOS EN SU SOPORTE, ESPALDAR Y TORNILLOS DE FIJACION	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: PUESTO DE TRABAJO 150x60 EN AGLOMERADO 25 mm ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESION CON ARCHIVO 2x1 COSTADO METÁLICO	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 21000	FECHA DE INGRESO: 08/10/2008
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TÉCNICO:	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑOS EN SUS SOPORTES TORNILLOS DE FIJACION, GABETAS CON SU SOPORTE Y FALDON	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: PUESTO DE TRABAJO 150x60 EN AGLOMERADO 25 mm ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESION CON ARCHIVO 2x1 COSTADO METALICO	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 21002	FECHA DE INGRESO: 08/10/2008
SERIE:	
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TECNICO:	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑOS EN SUS SOPORTES TORNILLOS DE FIJACION, GABETAS CON SU SOPORTE Y FALDON	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: PUESTO DE TRABAJO 150x60 EN AGLOMERADO 25 mm ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESION CON ARCHIVO 2x1 COSTADO METALICO	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 21004	FECHA DE INGRESO: 08/10/2008
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TECNICO:	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑOS EN SUS SOPORTES TORNILLOS DE FIJACION, GABETAS CON SU SOPORTE Y FALDON	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: PUESTO DE TRABAJO 150x60 EN AGLOMERADO 25 mm ENCHAPADO EN LAMINADO DE ALTA PRESION CON ARCHIVO 2x1 COSTADO METALICO	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 21005	FECHA DE INGRESO: 08/10/2008
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TECNICO: DAÑOS SOPORTES CAJONES Y TORNILLOS DE FIJACION	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑOS EN SUS SOPORTES TORNILLOS DE FIJACION, GABETAS	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: LINTERNAS DE CABEZA, MARCA: FLAGSHIP-X, SERIAL: X001854CAX, MODELO: PHOENIX 160	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 5448	FECHA DE INGRESO: 14/12/2017
SERIE:	
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TECNICO: DAÑOS EN SU SISTEMA DE ALIMENTACION PILA RECARGABLE Y SOPORTE	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: DAÑO EN SISTEMA DE CARGA Y SOPORTE	

Elemento: Elemento controlable	
Descripción: LINTERNAS DE CABEZA, MARCA: FLAGSHIP-X, SERIAL: X001854CAX, MODELO: PHOENIX 160	
Fotos	
	
PLACA DE INVENTARIO: 54479	FECHA DE INGRESO: 14/12/2017
ESTADO: Malo	
CONCEPTO TECNICO: DAÑOS EN BATERIA, CAJA, LAMINAS DE CONTACTO, INTERRUPTOR YLENTE	
JUSTIFICACION PARA DAR DE BAJA: PRESENTA DAÑOS EN EL SISTEMA DE CARGA Y SOPORTE, CONTACTO DE BATERIA,LENTE,CAJA	