













Dispositivo	Estado Fisico	Funcionalidad
COMPUTADOR HP PRO 600 S/N: MXL02717L7, Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160@1.80GHz. S/N: MXL02717L7 Placa No. 45928 	Equipo presenta deterioro avanzado, tanto en CPU como en sus periféricos. Ubicado en la Sede Operativa Siecha	Tecnología con obsolescencia para las necesidades de la entidad.

MONITOR COMPAQ S/N: CNC832QBWN Placa No. 45929 	Dispositivo con deterioro fisico. Ubicado en la Sede Operativa Siecha	Baja luminiscencia
OFFICE PRO 2007 WIN 32 SPANISH Placa No. 8087	Licencia fuera de soporte para actualizaciones por parte de Microsoft	Licencia obsoleta y sin soporte
MOUSE HP S/N: FATSQ0C8KY68Q Placa No. 8088 	Presenta deterioro y desgaste por uso. Ubicado en la Sede Operativa Siecha	Presenta fallas de funcionalidad por desgaste de las partes del dispositivo
TECLADO HP BAUDU0JVBYVD2I Placa No. 45930 	Presenta desgaste en las teclas, desajuste por desgaste. Ubicado en la Sede Operativa Siecha	Presenta fallas de funcionalidad por desgaste de las partes del dispositivo
FOTOCOPIADORA CANON 1923J Placa No. 45926 	Presenta fallas en el cargador de papel, el recorrido de la hoja no se realiza hacia el fusor. Ubicado en la Sede Operativa Monte Redondo	Tiene desgaste del fusor y la unidad presenta corto en la lampara del scanner
EQUIPOS DE COMPUTO cpu procesador i3 o superior 2,5 ghz memoria ram 2 gb o superior ddr3 13,33 mhz disco duro 320 gb o superior sata windows 7 profesional	Equipo presenta deterioro avanzado, tanto en CPU como en sus periféricos	Tecnología con obsolescencia para las necesidades de la entidad, monitor con desgaste lumínico

<p>tarjeta de video integrada 512 mb tarjeta de red integrada pcie 10/100/1000. s/n: MXL12611XR Placa No. 46077</p> 		
<p>TECLADO USB EN ESPAÑOL HP S/N: BAVHRQIVB0G12P Placa No. 8193</p> 	Presenta desgaste por uso	Algunas teclas no funcionan
<p>MOUSE OPTICO Placa No. 8192</p> 	Presenta desajuste causa por desgaste por uso	Presenta fallas al momento de usarlo por fallas en la conexión del cable con la CPU
<p>OFFICE 2010 HB WIN 32 SPANISH Placa No. 8196</p>	Licencia fuera de soporte para actualizaciones por parte de Microsoft	Al salir de operación el equipo, la licencia debe ser dada de baja por el tipo de licenciamiento OEM
<p>EQUIPOS DE COMPUTO Cpu Procesador I3 O Superior 2,5 Ghz Memoria Ram 2 Gb O Superior Ddr3 13,33 Mhz Disco Duro 320 Gb O Superior Sata Windows 7 Profesional Tarjeta De Video Integrada 512 Mb Tarjeta De Red Integrada Pcie 10/100/1000. S/N: MXL02717L7 Placa No. 46079</p>	Equipo con baja capacidad de procesamiento y almacenamiento	Tecnología con obsolescencia para las necesidades de la entidad

		
<p>Office 2010 HB WIN 32 SPANISH Placa No. 8197</p>	Licencia fuera de soporte para actualizaciones por parte de Microsoft	Al salir de operación el equipo, la licencia debe ser dada de baja por el tipo de licenciamiento OEM
<p>TECLADO USB EN ESPAÑOL HP S/N: BAVHRQIVB0G12P Placa No. 8195</p> 	Presenta desajuste causa por desgaste por uso	No es funcional porque muchas teclas están bastante duras por desgaste
<p>MOUSE OPTICO HP Placa No. 8194</p> 	Presenta desajuste causa por desgaste por uso	Presenta fallas al momento de usarlo por fallas en la conexión del cable con la CPU
<p>MONITOR COMPAQ S/N: CNC026NRX5 Placa No. 46080</p> 	Desgaste lumínico	Baja iluminación de la pantalla producto del desgaste por uso